

旁站监理记录表

(商品混凝土浇筑条形基础)


工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

编号: GFDZJBM30-TJCC-JLPZ-01

日期及天气	晴 5-11°	旁站监理开始/结束时间	13.00-17.10
旁站监理部位及工序	光伏支架条形基础混凝土浇筑		
施工情况: 1、质检员到岗情况: ☒是 ☐否; 2、机械准备情况: ☒是 ☐否; 3、商品混凝土供应商的资质: ☒是 ☐否; 4、商品混凝土的合格证: ☒是 ☐否; 混凝土的强度等级: C25 混凝土的设计坍落度 (mm): 180±20 混凝土浇筑量 (m³): 12.00 混凝土留置试块组数: 一组			
监理情况: 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间: ☒是 ☐否; 施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设: ☒是 ☐否; 施工缝的处理应按施工技术方案执行: ☒是 ☐否; 后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定: ☒是 ☐否; 后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行: ☒是 ☐否; 混凝土浇筑过程中主要受力钢筋 (特别是负弯矩钢筋) 不得移位: ☒是 ☐否; 混凝土不得有漏振或过振: ☒是 ☐否;			
发现的问题及处理情况: 无。			
要求: 现场要求施工单位对条形基础浇筑时要振捣到位, 避免出现孔洞、漏筋等质量通病。			
承包单位名称: 浙江西子联合工程有限公司 质检员 (签字): 谢水金 2021年11月19日		监理单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字): 2021年11月19日	



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建