

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

旁站记录

管桩施工

光伏区标段二

常州正衡电力工程监理有限公司

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-001


日期：2021 年 05 月 27 日 气候：阴 34-27℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 12 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 5 月 27 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 05 月 27 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-002

日期：2021 年 05 月 29 日 气候：阴 35/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 30 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位：_____ 质 检 员： <u> 廖 </u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>5</u> 月 <u>29</u> 日	 项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u> 徐有胜 </u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>05</u> 月 <u>29</u> 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-003

日期：2021 年 05 月 31 日 气候：晴 35/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 16 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 5 月 31 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 05 月 31 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-004

日期：2021 年 06 月 01 日 气候：晴 34/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 48 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：1172 日 期：2021 年 06 月 01 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：1172 日 期：2021 年 06 月 01 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-005

日期：2021 年 06 月 02 日 气候：晴 34/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 100 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员： <u>1172</u> 日 期： <u>2024</u> 年 <u>06</u> 月 <u>02</u> 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>徐存胜</u> 日 期： <u>2024</u> 年 <u>06</u> 月 <u>02</u> 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-006

日期：2021 年 06 月 04 日 气候：晴 34/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 9 根； 监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。 发现的问题： 处理意见： 备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 06 月 04 日	项目监理单位：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 06 月 04 日

注：本表一式一份，项目监理单位留存。

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-007

日期：2021 年 06 月 06 日 气候：晴 34/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 62 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 1173 日 期：2021 年 06 月 06 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 1173 日 期：2021 年 06 月 06 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-008

日期：2021 年 06 月 07 日 气候：晴 34/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 102 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：2021/6/7 日 期：2021年06月07日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：徐存辉 日 期：2021年06月07日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-009

日期：2021 年 06 月 08 日 气候：晴 35/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 70 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 06 月 08 日	项目监理单位：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 06 月 08 日

注：本表一式一份，项目监理单位留存

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-010

日期：2021 年 06 月 11 日 气候：晴 34/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 90 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 06 月 11 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 06 月 11 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-011

日期：2021 年 06 月 12 日 气候：晴 34/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 100 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：1173 日 期：2021 年 06 月 12 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：徐有雄 日 期：2021 年 06 月 12 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-012


日期：2021 年 06 月 13 日 气候：晴 34/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 80 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 06 月 13 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 06 月 13 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-013

日期：2021 年 06 月 14 日 气候：晴 34/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 47 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位：_____ 质 检 员： <u>廖文</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>06</u> 月 <u>14</u> 日	 项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>廖文</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>06</u> 月 <u>14</u> 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-014

日期：2021 年 06 月 15 日 气候：晴 35/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 45 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 06 月 15 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 06 月 15 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-015

日期：2021 年 06 月 16 日 气候：晴 35/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 80 根； 监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。 发现的问题： 处理意见： 备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 06 月 16 日	项目监理单位：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 06 月 16 日

注：本表一式一份，项目监理单位留存

A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-016

日期：2021 年 06 月 16 日 气候：晴 35/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 80 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 06 月 16 日	项目监理单位：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 06 月 16 日

注：本表一式一份，项目监理单位留存

A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-017

日期：2021 年 06 月 17 日 气候：晴 35/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 72 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员： <u>廖文</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>06</u> 月 <u>17</u> 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>陈存班</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>06</u> 月 <u>17</u> 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

. 0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-018

日期：2021 年 06 月 19 日 气候：晴 35/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 130 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员： <u>2021/6/19 李</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>06</u> 月 <u>19</u> 日	项目监理单位：_____ 旁站监理人员： <u>徐存</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>06</u> 月 <u>19</u> 日

注：本表一式一份，项目监理单位留存

. 0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-019

日期：2021 年 06 月 20 日 气候：晴 36/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 80 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员： <u>1792</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>06</u> 月 <u>20</u> 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>11/11/11</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>06</u> 月 <u>20</u> 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

. 0. 6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-020

日期：2021 年 06 月 21 日 气候：晴 34/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 98 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021年06月21日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021年06月21日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-021

日期：2021 年 06 月 22 日 气候：晴 35/27℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 130 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位：_____ 质 检 员： <u>王 文</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>06</u> 月 <u>22</u> 日	 项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>陈 维</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>06</u> 月 <u>22</u> 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

0.6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-022


日期：2021 年 07 月 02 日 气候：阴 33/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 90 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位：_____ 质 检 员： <u>1172</u> 日 期： <u>2024</u> 年 <u>07</u> 月 <u>02</u> 日	 项目监理单位：_____ 旁站监理人员： <u>徐有雄</u> 日 期： <u>2024</u> 年 <u>07</u> 月 <u>02</u> 日

注：本表一式一份，项目监理单位留存

. 6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-023

日期：2021 年 07 月 03 日 气候：阴 32/37℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 80 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位：_____ 质 检 员：_____ <i>11/12</i> 日 期：2021 年 07 月 03 日	 项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ <i>11/12</i> 日 期：2021 年 07 月 03 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

. 6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-024

日期：2021 年 07 月 04 日 气候：阴 34/27℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 80 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位：_____ 质 检 员： <u>11p2</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>07</u> 月 <u>04</u> 日	 项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>11p2</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>07</u> 月 <u>04</u> 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

. 6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-025

日期：2021 年 07 月 05 日 气候：晴 34/26℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 40 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 07 月 05 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 07 月 05 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

. 6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-026

日期：2021 年 07 月 07 日 气候：晴 31/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 100 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 07 月 07 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 07 月 07 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

. 6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-027

日期：2021 年 07 月 08 日 气候：晴 35/28℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 170 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员： <u>1173</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>07</u> 月 <u>08</u> 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>徐有雄</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>07</u> 月 <u>08</u> 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

. 6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-028

日期：2021 年 07 月 09 日 气候：晴 32/26℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 50 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：1703 日 期：2021年07月09日	项目监理单位：_____ 旁站监理人员：徐存辉 日 期：2021年07月09日

注：本表一式一份，项目监理单位留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-029

日期：2021 年 07 月 10 日 气候：多云 33/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 70 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 07 月 10 日	项目监理单位：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 07 月 10 日

注：本表一式一份，项目监理单位留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-030

日期：2021 年 07 月 11 日 气候：小雨 31/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 30 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 07 月 11 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 07 月 11 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-031

日期：2021 年 07 月 12 日 气候：多云 32/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 80 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位：_____ 质 检 员： <u>1132</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>07</u> 月 <u>12</u> 日	 项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>1132</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>07</u> 月 <u>12</u> 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-032

日期：2021 年 07 月 13 日 气候：晴 34/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 90 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位： 质 检 员： 日 期：	项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期：

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-033

日期：2021 年 08 月 24 日 气候：阴 31/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 80 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 08 月 24 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 08 月 24 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-034

日期：2021 年 08 月 25 日 气候：阴 32/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 100 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 08 月 25 日	项目监理单位：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 08 月 25 日

注：本表一式一份，项目监理单位留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-035

日期：2021 年 08 月 26 日 气候：晴 32/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 80 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位：_____ 质 检 员： <u>1172</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>08</u> 月 <u>26</u> 日	 项目监理单位：_____ 旁站监理人员： <u>何存雄</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>08</u> 月 <u>26</u> 日

注：本表一式一份，项目监理单位留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-036

日期：2021 年 08 月 27 日 气候：晴 31/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 86 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 08 月 27 日	项目监理单位：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 08 月 27 日

注：本表一式一份，项目监理单位留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-037


日期：2021 年 08 月 28 日 气候：晴 34/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 100 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 08 月 28 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 08 月 28 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-038

日期：2021 年 08 月 29 日 气候：晴 31/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 86 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 08 月 29 日	 项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 08 月 29 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-039

日期：2021 年 08 月 30 日 气候：晴 35/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 70 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 08 月 30 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 08 月 30 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-040

日期：2021 年 08 月 31 日 气候：晴 31/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 60 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 08 月 31 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 08 月 31 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-041

日期：2021 年 09 月 01 日 气候：晴 35/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 55 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 09 月 01 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 09 月 01 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-042

日期：2021 年 09 月 02 日 气候：晴 34/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 80 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 09 月 02 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 09 月 02 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-043

日期：2021 年 09 月 03 日 气候：晴 33/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 114 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 09 月 03 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 09 月 03 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-044

日期：2021 年 09 月 04 日 气候：晴 32/21℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 80 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 09 月 04 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 09 月 04 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-045

日期：2021 年 09 月 05 日 气候：晴 32/24℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 77 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员： <u>1/10</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>09</u> 月 <u>05</u> 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>1/10</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>09</u> 月 <u>05</u> 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-046

日期：2021 年 09 月 06 日 气候：晴 32/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 80 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 09 月 06 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 09 月 06 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-047

日期：2021 年 09 月 07 日 气候：晴 34/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 90 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：_____ 质 检 员：_____ 日 期：2021 年 09 月 07 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 日 期：2021 年 09 月 07 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存

6 旁 站 记 录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-ZLPZ-048

日期：2021 年 09 月 08 日 气候：阴 34/25℃	施工地点：南区（二标）
旁站监理的部位和工序：光伏区桩基施工（南区）	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：19:30
施工情况： 现场桩位图已测量复核完毕，桩的规格为 PHC-300-AB-70-6、PHC-300-AB-70-7、PHC-300-AB-70-8、PHC-300-AB-70-12，桩机机型为 FV250、SK350LC+k 桩基机械就位，施工单位质检员跟踪检查打桩的全过程，首先用全站仪、线坠控制桩身垂直度并用水准仪控制管桩标高，各桩对准静压，后压至设计标高，施工单位做好现场的安全防护。 南区（二标）：打桩工作 119 根；	
监理情况：核查进场材料的质保书和复试报告，监理对打桩的施工全过程进行旁站与跟班监督，对桩的规格、长度进行监督检查，督促施工单位质检员加强打桩前的相关准备工作。现场检查桩身质量，监督打桩前的垂直度控制，对最终的桩顶标高抽测检查，对施工中存在的 质量缺陷，要求施工单位及时处理。督促要求施工单位及时做好现场的安全防护。	
发现的问题：	
处理意见：	
备注（包括处理结果）：	
 承包单位：_____ 质 检 员： <u>1192</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>09</u> 月 <u>08</u> 日	 项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>1192</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>09</u> 月 <u>08</u> 日

注：本表一式一份，项目监理机构留存