

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：

日期及气候：2021年9月16日 多云 4~17℃		施工地点：升压站	
旁站监理的部位或工序：辅助用房、仓库屋面防水施工			
旁站监理开始时间：8:10		旁站监理结束时间：11:50	
施工情况：施工人员5人，施工器具完好齐全，安全防护到位，			
监理情况：防水卷材分两层施工，压缝铺设，压边≥100mm，边线及阴阳角处粘贴好，无翘边，底部涂刷有子油。			
发现问题：无			
处理意见：无			
备注（包括处理结果）：			
承包单位：郭立新 质检员：郭立新 日期：2021年9月16日		项目监理机构：[Signature] 旁站监理人员：[Signature] 日期：2021年9月16日	

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。