

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:

日期及气候: 2021年9月11日 晴 11-25℃		施工地点: 升压站	
旁站监理的部位或工序: 配电室屋面防水施工.			
旁站监理开始时间: 8:25		旁站监理结束时间: 17:00	
施工情况: 施工人员4人, 4支液化气喷火装置, 液化气罐放置距离明火大于10米, 工器具齐全. 安全防护到位.			
监理情况: 防水卷材压边大于100mm, 分两层铺设. 第二层压缝施工, 烘烤温度合适, 粘结良好, 无翘边. 底部涂刷有子油.			
发现问题 无.			
处理意见: 无.			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: 郭立新 质检员: 郭立新 日期: 2021年9月11日		项目监理机构: 景川工程监理 旁站监理人员: 张明 日期: 2021年9月11日	

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存两份。