


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号: AHXY-JLTZ-001

日期及天气: 2021 年 10 月 01 日 晴 24-31℃	施工单位: 浙江泰辉新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 吴森 配电室电缆敷设、热缩套制作	
旁站监理开始时间: 15: 30	旁站监理结束时间: 17: 40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 13 人, 电热器两柄。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场施工人员安全帽佩戴正常, 临时用电安全。	
	
发现的问题及处理情况: 问题: 现场电缆杂乱。 处理情况: 现场施工人员已修整。	
旁站监理人员 (签字):	2021 年 10 月 01 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号: AHXY-JLTZ-002

日期及天气: 2021 年 10 月 02 日 晴 24-30℃	施工单位: 浙江泰辉新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 昊森 电缆敷设、配电柜接线	
旁站监理开始时间: 08: 00	旁站监理结束时间: 17: 40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 13 人, 电动扳手 2 把。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场施工人员安全帽佩戴正常, 临时用电安全。 	
发现的问题及处理情况: 问题: 现场电缆杂乱。 处理情况: 现场施工人员已修整。	
旁站监理人员 (签字):	2021 年 10 月 02 日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号: AHXY-JLTZ-003

日期及天气: 2021 年 10 月 06 日 晴 24-30℃	施工单位: 浙江泰辉新能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 吴森 逆变器接线	
旁站监理开始时间: 08: 00	旁站监理结束时间: 17: 40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工人员 4 人。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、现场施工人员安全帽佩戴正常。 	
发现的问题及处理情况: 问题: 现场电缆杂乱, 垃圾及废料未清理。 处理情况: 现场施工人员已整改。	
旁站监理人员 (签字):	高玲娟 2021 年 10 月 06 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。