


旁站监理记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQPZ-003

日期：2022年08月25日 天气：阴	施工单位：国网吉林综合能源服务有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟土方回填	
旁站开始时间：2022年08月25日08时00分	旁站结束时间：2022年08月25日17时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基沟回填施工方案是☐否☒已审批，是☐否☒按施工方案的方法及顺序施工。 2、基沟内已完的隐蔽工程是☒否☐通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计6人，满足是☒否☐施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到位。 5、基沟内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☒否☐已清理干净。 6、回填土料来源基沟开挖，是☐否☒经监理认可。 7、本次回填高度0.8 m。 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是☐否☒造成损伤。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 2022年8月25日	