

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.08.03, 晴.	工程地点：升压站
旁站监理的部位或工序：围墙基础	
旁站监理开始时间：12:00	旁站监理结束时间：18:30
施工情况： 1. 施工人员一人泵车1辆罐车1辆. 搅拌机振捣棒2台 洗灰砂 型号: C15 用量: 1-6m³ 2. 管理人员安质电2. 机. 现场监督: 振捣手2名, 振捣洗灰. 3. 洗灰现场监理工作到位, 无质量因素.	
监理情况： 1. 监理单位2名. 2. 检查施工人员管理人员到位情况工器具电气. 电缆. 3. 检查随车商品砼质保资料配合比, 做坍落度测试.	
发现问题： 部分墙柱漏浆.	
处理意见： 现场要求施工人员整改.	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质 检 员：[签名] 日 期：2021.08.13	项目监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李邦学 日 期：2021.08.03.

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。