

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候:	2021.09.01. 晴	工程地点:	升压站
旁站监理的部位或工序:		砌地基垫层	
旁站监理开始时间:	7:00	旁站监理结束时间:	9:00
施工情况:			
<p>1. 施工人员 8 人，运送车 1 辆，搅拌车 2 辆，振捣机 1 台，振捣棒 2 根。 混凝土型号: C15 用量: 26m³</p> <p>2. 管理人员安排: 电工、木工、现场监督: 振捣手 2 名、振捣浇筑。</p> <p>3. 浇筑现场质量工作到位, 无安全因素。</p>			
监理情况:			
<p>1. 监理人员 2 名。</p> <p>2. 施工现场管理情况正常, 未发现安全隐患。</p> <p>3. 施工队伍商品砼在搅拌站待料研磨 10 分钟, 但叫停后未减小。</p>			
发现问题:			
处理意见:			
备注:			
施工单位:	项目监理机构:		
四川省送变电建设有限责任公司	常州正衡电力工程监理有限公司		
质检员:	旁站监理人员:		
日期: 2021.09.01	日期: 2021.09.01		

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。