

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.09.01 多云 26℃	工程地点：升压站
旁站监理的部位或工序：升压站 1# 避雷针基础浇筑	
旁站监理开始时间：	旁站监理结束时间：
施工情况： 1. 施工 25 人，混凝土运输车 1 辆，挖机 1 台，振动泵 1 台； 2. 浇筑用混凝土为 C30，管理人员现场监督，振捣过程振捣充分； 3. 浇筑现场安全工作到位，无安全隐患；	
监理情况： 1. 监理人员 2 人； 2. 检查施工人员数量、工器具满足浇筑要求； 3. 浇筑环境安全可靠； 4. 浇筑过程施工单位管理人员认真负责；	
发现问题： 顶部收光抹面不够平整。	
处理意见： 要求顶部收光抹面平整观感效果要符合要求	
备注： 施工单位已按要求整改	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质检员：柳国明 日期：2021.9.1	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：秦祥学 日期：2021.09.01

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。