

旁站监理记录

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYHG-ZHJL-852-PZJL-

日期及气候：2021.08.30 多云转晴	工程地点：项目升压站
旁站监理的部位或工序：SVG设备基础JC-2浇筑	
旁站监理开始时间：9:10	旁站监理结束时间：10:50
施工情况： 1. 施工人员 6 人，混凝土运输车 1 辆，搅拌机运输车 1 辆； 2. 施工单位现场管理人员现场管理监督； 3. 采用 C30 混凝土，采用边浇筑边振捣； 4. 模板支护牢固，未见胀模；	
监理情况： 1. 监理 1 人； 2. 施工单位安排浇筑人员符合要求； 3. 现场搭建的混凝土支架提高了浇筑速度； 4. 浇筑过程中振捣充分，施工人员浇筑配合有序；	
发现问题： /	
处理意见： /	
备 注：	
施工单位： 四川省送变电建设有限责任公司 质 检 员：柳国明 日 期：2021.8.30	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：秦帮学 日 期：2021.08.30

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。