

# 安全旁站监理记录表

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-AQPZ-

|                              |                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场工作内容                       |                                                                                         | 14#箱变吊装                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| 作业地点                         |                                                                                         | 二标施工现场                                                                                                                                             |                                                                                                                      |
| 作业项目<br>主要风险分析               |                                                                                         | 坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳                                                                                                                             |                                                                                                                      |
| 施工现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理                                                                                | 1、现场管理人员到位，机械准备到位；<br>2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底；<br>3、安全负责人已到位，并配有专人指挥；                                                                                 |                                                                                                                      |
|                              | 平面<br>布置                                                                                | 1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。<br>2、现场布置合理，能满足施工安全要求，安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。                                                                                   |                                                                                                                      |
|                              | 安全<br>措施                                                                                | 1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求；<br>2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜；<br>3、吊车使用中回转半径内严禁站人；<br>4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装；<br>5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具；<br>现场设置警示牌，严禁无关人员进入现场。 |                                                                                                                      |
| 现场主<br>要问题                   | （现场出现的各类违反安全文明<br>施工管理的现象以及各类事故隐患<br>等）<br><br><div style="text-align: center;">无</div> |                                                                                                                                                    | 监理<br>有<br>关<br>措<br>施<br><br><br>（针对现场情况，提出的监理指<br>令）<br><br>复验意见：<br><br><div style="text-align: center;">合格</div> |
|                              | 整改结果：<br><br><div style="text-align: center;">/</div>                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
| 旁站<br>时间                     | 开始                                                                                      | 2021年10月20日8时30分                                                                                                                                   | 对应<br>作业                                                                                                             |
|                              | 结束                                                                                      | 2021年10月20日9时0分                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
|                              |                                                                                         | （开始旁站时现场作业状况）良好<br>（结束旁站时现场作业状况）良好                                                                                                                 |                                                                                                                      |

旁站监理人员（签名）：

李永久

作业负责人（签名）：

李华