


安全旁站监理记录表

工程名称: 肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZYYG-ZHJL-852-AQPZ-

现场工作内容		9# 箱变吊装	
作业地点		二标施工现场	
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场管理人员到位, 机械准备到位; 2、吊装方案已制定, 并已进行安全技术交底; 3、安全负责人已到位, 并配有专人指挥;	
	平面 布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、现场布置合理, 能满足施工安全要求, 安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
	安全 措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求; 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜; 3、吊车使用中回转半径内严禁站人; 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装; 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具; 现场设置警示牌, 严禁无关人员进入现场。	
现场主要 问题	(现场出现的各类违反安全文明 施工管理的现象以及各类事故隐患 等)		(针对现场情况, 提出的监理指 令)
	整改结果: 		复验意见: 
旁站 时间	开始	2021 年 9 月 29 日 10 时 15 分	对应 作业
	结束	2021 年 9 月 29 日 10 时 45 分	
		(开始旁站时现场作业状况) 良好 (结束旁站时现场作业状况) 良好	

旁站监理人员 (签名):



作业负责人 (签名):

