

安全旁站监理记录表

工程名称：董氏新能源有限公司 1598.67KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容		屋面组件吊装	
作业地点		淮安市盱眙县经济开发区兰花大道 555 号	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底。	
	平面布置	1、 <u>工作区</u> 周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于 <u>车间东</u> 侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、组件吊装时所用的吊带、吊钩在吊点处都有安全防护措施。 3、吊装过程中严格遵守登高作业人员要求外，还要时刻防止组件吊移时将其撞倒。 4、作业屋面临边 1.5 米不许站人并拉好警示带。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 1. 吊机作业半径没有安全警示标志和警戒线		监 理 有 关 措 施
	整改结果： 已按监理指令整改合格。		
旁站 时间	开始	2021 年 07 月 29 日 07 时 30 分	对 应 作 业
	结束	2021 年 07 月 29 日 11 时 40 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：