

JZL6：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号：ZHJL-PZJL-

日期及天气：2021.7.19日 晴	施工单位：中浚建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：4#基础浇筑	
旁站监理开始时间：2021.7.19.12:00	旁站监理结束时间：2021.7.19 23:00
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 施工人员：施工人员8人，管理人员2人 施工机械：发电机1台，挖掘机1辆，技术员1人、安全员1人 施工工艺：泵送口自卸口溜槽口 混凝土强度C30，塌落度182； 机械设备工作运转<input checked="" type="checkbox"/>正常<input type="checkbox"/>异常，异常情况元； 留置试块1组 现场施工情况： 现场采用罐车转运浇筑，模板组合严密，现场安全员到位，机具运转正常。 	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <p>振捣时间不足，振捣深度不足，现场要求，同一点振捣时间在30'，高混在500mm振捣一次。</p>	
旁站监理人员（签字）：大、小、亮	