

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.7.22 晴	施工单位: 中骏集团
旁站监理的部位或工序: 3#01段 2# C.17	
旁站监理开始时间: 2021.7.22. :7:24	旁站监理结束时间: 2021.7.22.15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 7人, 管理人员 2人 2. 施工机械: 发电机 1台, 挖掘机 2辆, 技术员 1人、安全员 1人 3. 施工工艺: 泵送 ☐ 自卸 ☒ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 塌落度 _____; 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 _____; 6. 留置试块 1 组 7. 现场施工情况: 本工程采用 C30 商品混凝土浇筑模式, 设备运行正常, 浇筑时间连续	
发现的问题及处理情况: 地面桩, 浇筑振捣不到位, 有麻面现象的隐患, 现场要求适当延长振捣时间	
旁站监理人员 (签字): 李江	