

JZL6：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-PZJL-

日期及天气:	2021.8.20.雨	施工单位:	博耳能源江苏有限公司
旁站监理的部位或工序:		11区打桩施工	
旁站监理开始时间:	08:00 正	旁站监理结束时间:	19:00 正

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工人员: 施工人员 6 人, 管理人员 1 人
2. 施工机械: 挖掘机 1 辆、夯土机 1 台, 技术员 1 人、安全员 1 人
3. 现场施工情况:
 - (1) 现场采用 5 米 规格混凝土桩强度等级为 C30。桩身 是 否 完整无裂纹。桩帽 是 否 无明显锈蚀。
 - (2) 桩位偏差垂直偏差、高度偏差 是 否 符合要求, 阵列整体偏差 是 否 符合要求
 - (3) 引孔深度 是 否 符合要求, 引孔直径 是 否 符合要求

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员（签字）: 叶金宝