

JZL6：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-PZJL-

| | |
|---------------------|-------------------|
| 日期及天气: 2021.8.31. 晴 | 施工单位: 博可能源江苏有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 十一区打桩施工 | |
| 旁站监理开始时间: 08:00 正 | 旁站监理结束时间: 19:00 正 |

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工人员: 施工人员 6 人, 管理人员 1 人
2. 施工机械: 挖掘机 1 辆、夯土机 1 台, 技术员 1 人、安全员 1 人
3. 现场施工情况:
 - (1) 现场采用 5 米 规格混凝土桩强度等级为 C30。桩身 是 否 完整无裂纹。桩帽 是 否 无明显锈蚀。
 - (2) 桩位偏差垂直偏差、高度偏差 是 否 符合要求, 阵列整体偏差 是 否 符合要求
 - (3) 引孔深度 是 否 符合要求, 引孔直径 是 否 符合要求

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字): 田才金 宋