

JZL6：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-PZJL-

日期及天气:	2021.9.17 晴	施工单位:	博耳能源江苏有限公司
旁站监理的部位或工序: 4#桩			
旁站监理开始时间:	8:00	旁站监理结束时间:	18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况:			
<p>1. 施工人员: 施工人员 5人, 管理人员 2人</p> <p>2. 施工机械: 挖掘机 2辆、夯土机 1台, 技术员 1人、安全员 1人</p> <p>3. 现场施工情况:</p> <p>(1) 现场采用 5# 规格混凝土桩强度等级为 C30, 桩身 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 完整无裂纹。桩帽 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 无明显锈蚀。</p> <p>(2) 桩位偏差垂直偏差、高度偏差 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 符合要求, 阵列整体偏差 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 符合要求</p> <p>(3) 引孔深度 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 符合要求, 引孔直径 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 符合要求</p> <p style="text-align: center;">施工正常.</p>			
发现的问题及处理情况:			
<p style="text-align: center;">无</p>			
旁站监理人员(签字): 云道勇			