

安全旁站监理记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-AQPZ-

现场工作内容		重物吊装	
作业地点		送外线路 1# 2# 3# 4# 5#	
作业项目 主要风险分析		防止高空坠落、防止吊装结构失稳、防止起重机倾覆	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	一、作业前检查 1、施工方案是否按规定程序进行编审：☐是 ☐否； 2、施工机械及性能：<u>完好</u> 3、现场施工人员：技工 <u>4</u> 人，质量管理 <u> </u> 人，安全管理 <u>1</u> 人，其它 <u>1</u> 人。 4、质量员到岗情况：☐是 ☐否；测量员到岗情况：☐是 ☐否；安全员到岗情况：☐是 ☐否； 5、现场安全交底和落实情况：是否有作业指导书：☐是 ☒否；作业指导书是否进行差异化分析：☐是 ☒否；是否有安全施工作业票和差异措施补充：☐是 ☒否；是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”：☐是 ☐否；是否按照施工作业票落实安全措施：☐是 ☐否；是否有作业指导书小看板：☐是 ☐否； 6、个人防护用品使用情况：安全帽：☒是 ☐否；劳保服☐是 ☒否；劳保鞋：☐是 ☐否； 二、现场作业过程情况 1、是否按施工作业指导书（或施工方案）进行操作：按施工方案进行操作☐是 ☐否 2、人员、设备否作业是否正常：正常☒是 ☐否 3、特殊情况的处理： 4、其它：		
现场主要 问题	无		无 复验意见： 无
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2021.9.29. 7:00	对应 作业
	结束	2021.9.29. 16:00	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：