

安全旁站监理记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-AQPZ-

现场工作内容	重物吊装		
作业地点	2区、6区、箱变、		
作业项目 主要风险分析	防止高空坠落、防止吊装结构失稳、防止起重机倾覆		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	一、作业前检查 1、施工方案是否按规定程序进行编审：☐是 ☐否； 2、施工机械及性能：<u>吊车吊装</u> 3、现场施工人员：技工 <u>5</u> 人，质量管理 <u>1</u> 人，安全管理 <u>1</u> 人，其它 <u>0</u> 人。 4、质量员到岗情况：☒是 ☐否；测量员到岗情况：☒是 ☐否；安全员到岗情况：☒是 ☐否； 5、现场安全交底和落实情况：是否有作业指导书：☒是 ☐否；作业指导书是否进行差异化分析：☒是 ☐否；是否有安全施工作业票和差异措施补充：☒是 ☐否；是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”：☒是 ☐否；是否按照施工作业票落实安全措施：☒是 ☐否；是否有作业指导书小看板：☒是 ☐否； 6、个人防护用品使用情况：安全帽：☒是 ☐否；劳保服☒是 ☐否；劳保鞋：☒是 ☐否； 二、现场作业过程情况 1、是否按施工作业指导书（或施工方案）进行操作：按施工方案进行操作☒是 ☐否 2、人员、设备否作业是否正常：正常☒是 ☐否 3、特殊情况的处理：<u>无</u> 4、其它：<u>无</u>		
现场主要 问题	无	整改结果： 无	无 复验意见： 无
旁站 时间	开始	2021.9.30. 7.30	对应 作业
	结束	2021.9.30 10.5	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：