

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气: 晴 2021.8.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 施工单位: 德昇能源有限公司  |
| 旁站监理的部位或工序: 升压站事故油池梁变构架基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 旁站监理开始时间: 13:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间: 16:40 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 施工人员: 施工人员 7 人, 管理人员 1 人</li><li>2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 1 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人</li><li>3. 施工工艺: 泵送 <input checked="" type="checkbox"/> 自卸 <input type="checkbox"/> 溜槽 <input type="checkbox"/></li><li>4. 混凝土强度 C30, 坍落度 150±20</li><li>5. 机械设备工作运转 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常, 异常情况 无异常;</li><li>6. 留置试块 1 组</li><li>7. 现场施工情况:<br/>事故油池垫层浇筑, 图纸要求 C15 混凝土, 现场采用 C30, 并增加强度。</li></ol> |                 |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 旁站监理人员 (签字): 贾金亮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |