

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 晴 2021.8.31	施工单位: 德累能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站消防水泵房浇筑	
旁站监理开始时间: 8:10	旁站监理结束时间: 17:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工人员: 施工人员 4 人, 管理人员 1 人
2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 1 辆, 技术员 1 人, 安全员 1 人
3. 施工工艺: 泵送 ☒ 自卸 ☐ 溜槽 ☐
4. 混凝土强度 ~~180~~, 塌落度 180±20
5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 无异常;
6. 留置试块 组
7. 现场施工情况:

泵车、罐车、按排方土量。
施工人员、工艺、符合要求

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字):

周金光