

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021.10.07, 晴 18-15℃	施工单位: 德幂能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 车库及消防水泵房屋面浇筑混凝土	
旁站监理开始时间: 上午 10:00	旁站监理结束时间: 下午 13:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 10 人, 管理人员 2 人 2. 施工机械: 发电机 1 台, 挖掘机 1 辆, 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 施工工艺: 泵送 ☒ 自卸 ☐ 溜槽 ☐ 4. 混凝土强度 C30, 坍落度 180 ± 20 mm 5. 机械设备工作运转 ☒ 正常 ☐ 异常, 异常情况 无 6. 留置试块 1 组 7. 现场施工情况: 监理单位一直在现场直到浇筑结束, 浇筑前已对屋面钢筋、模板进行检查, 符合设计规范要求已检查混凝土配合比质保文件齐全, 要求现场混凝土振捣到位, 振捣均匀, 现场留置试块送检, 还要求施工单位浇筑完成后进行养护。	
发现的问题及处理情况: 少数地方模板加固不到位, 还要求现场施工人员加固到位。	
旁站监理人员 (签字): 王磊	