

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-PZJL-

日期及天气: 2021. 10. 20 晴	施工单位: 德昂能源有限公司
旁站监理的部位或工序: 主变压器就位	
旁站监理开始时间: 7.30.	旁站监理结束时间: 11.00.
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 施工人员: 施工人员 6 人, 管理人员 1 人 2. 施工机械: 技术员 1 人、安全员 1 人 3. 现场施工情况: 是 ☒ 否 ☐ 检查施工单位按照施工方案进行就位; 是 ☒ 否 ☐ 核查主变进所后全过程的动态; 主变冲击记录仪所记录的冲击值见证签证 是 ☒ 否 ☐ 齐全 主变破氮气 (干燥空气) 前氮气 (干燥空气) 压力检查记录的签证 是 ☒ 否 ☐ 齐全	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 王进良	