

安全旁站监理记录表

工程名称：沐阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MWp 屋顶光伏发电项目

编号：JXM9-ZHJL-006

现场工作内容	组件吊装									
作业地点	1#屋面									
作业项目 主要危险分析	防止高空坠落、防止吊装结构失稳、防止起重机倾覆									
施工 现场 安全 文明 施工 评价	一、作业前检查 1、施工方案是否按规定程序进行编审：✓是 □否； 2、施工机械及性能：25T 吊车 3、现场施工人员：技工 4 人，质量管理 1 人，安全管理 1 人，其它 5 人。 4、质量员到岗情况：✓是 □否；测量员到岗情况：✓是 □否；安全员到岗情况：✓是 □否； 5、现场安全交底和落实情况：是否有作业指导书：✓是 □否；作业指导书是否进行差异化分析：□是 □否；是否有安全施工作业票和差异措施补充：✓是 □否；是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”：✓是 □否；是否按照施工作业票落实安全措施：✓是 □否；是否有作业指导书小看板：✓是 □否； 6、个人防护用品使用情况：安全帽：✓是 □否；劳保服：✓是 □否；劳保鞋：✓是 □否； 二、现场作业过程情况 1、是否按施工作业指导书（或施工方案）进行操作：按施工方案进行操作 2、人员、设备与作业是否正常：正常 3、特殊情况的处理：无 4、其它：无									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">现场主要问题</td> <td style="width: 30%;">无</td> <td style="width: 10%;">无</td> <td style="width: 30%;">无</td> </tr> <tr> <td></td> <td>整改结果： 无</td> <td>监理 有关 措施</td> <td>复验意见： 无</td> </tr> </table>			现场主要问题	无	无	无		整改结果： 无	监理 有关 措施
现场主要问题	无	无	无							
	整改结果： 无	监理 有关 措施	复验意见： 无							
旁站 时间	开始	2021.10.22. 8:00	对应 作业	组件吊装						
	结束	2021.10.22 16:00		组件吊装						

旁站监理人员（签名）：梁智豪

作业负责人（签名）：靳后柱