

## 安全旁站监理记录表

工程名称：沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MWp 屋顶光伏发电项目

编号：JXM9-ZHJL-007

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                         |        |   |                |   |  |            |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------------|---|--|------------|--|
| 现场工作内容                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 组件吊装                    |                                                                                         |        |   |                |   |  |            |  |
| 作业地点                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1#屋面                    |                                                                                         |        |   |                |   |  |            |  |
| 作业项目<br>主要风险分析                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 防止高空坠落、防止吊装结构失稳、防止起重机倾覆 |                                                                                         |        |   |                |   |  |            |  |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | <p>一、作业前检查</p> <p>1、施工方案是否按规定程序进行编审：✓是 □否；</p> <p>2、施工机械及性能：25T 吊车</p> <p>3、现场施工人员：技工 4 人，质量管理 1 人，安全管理 1 人，其它 5 人。</p> <p>4、质量员到岗情况：✓是 □否；测量员到岗情况：✓是 □否；安全员到岗情况：✓是 □否；</p> <p>5、现场安全交底和落实情况：是否有作业指导书：✓是 □否；作业指导书是否进行差异化分析：□是 □否；是否有安全施工作业票和差异措施补充：✓是 □否；是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”：✓是 □否；是否按照施工作业票落实安全措施：✓是 □否；是否有作业指导书小看板：✓是 □否；</p> <p>6、个人防护用品使用情况：安全帽：✓是 □否；劳保服：✓是 □否；劳保鞋：✓是 □否；</p> <p>二、现场作业过程情况</p> <p>1、是否按施工作业指导书（或施工方案）进行操作：按施工方案进行操作</p> <p>2、人员、设备与作业是否正常：正常</p> <p>3、特殊情况的处理：无</p> <p>4、其它：无</p> |                         |                                                                                         |        |   |                |   |  |            |  |
|                                  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">现场主要问题</td> <td style="width: 30%;">无</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">监理<br/>有关<br/>措施</td> <td style="width: 30%;">无</td> </tr> <tr> <td></td> <td>整改结果：<br/>无</td> <td></td> <td>复验意见：<br/>无</td> </tr> </table>                                                                                                                                                           |                         |                                                                                         | 现场主要问题 | 无 | 监理<br>有关<br>措施 | 无 |  | 整改结果：<br>无 |  |
| 现场主要问题                           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 监理<br>有关<br>措施          | 无                                                                                       |        |   |                |   |  |            |  |
|                                  | 整改结果：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 复验意见：<br>无                                                                              |        |   |                |   |  |            |  |
| 旁站<br>时间                         | 开始                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021.10.25 8:00         |                                                                                         |        |   |                |   |  |            |  |
|                                  | 结束                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021.10.25 18:00        |                                                                                         |        |   |                |   |  |            |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 对应<br>作业                | <div style="text-align: center;">组件吊装</div> <div style="text-align: center;">组件吊装</div> |        |   |                |   |  |            |  |

旁站监理人员（签名）：梁智豪

作业负责人（签名）：靳后柱