

旁站监理记录表

工程名称：江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-PZJL-001

日期：2021 年 11 月 2 日 天气：晴 温度：8 °C— 18 °C		施工单位：陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司湖州分公司	
旁站监理的部位或工序：并网柜电缆头制作			
旁站监理开始时间：9:00		旁站监理结束时间：17:40	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 5 人。 3、检查电缆型号、电压及规格。 4、电缆绝缘检查。 5、检查电缆埋深深度。 6、接地线焊接是否牢固、单芯电缆金属层接地一端接地电缆芯线外观检查无损伤。 7、外观检查粘附密实，牢固，厚薄均匀，表面光滑，无夹渣、砂眼、缝隙聚乙烯电缆芯线外观检查无碳迹、划痕固定强度。 8、施工人员良好制作工艺。 监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。 上道工序已验收合格。 施工器具和材料已准备完成，且设备运行正常。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。			
发现的问题及处理情况： 无			
旁站监理人员（签字）： 郭雷		施工负责人（签字）： 吴欣扬	
2021 年 11 月 2 日		2021 年 11 月 2 日	