

旁站监理记录表

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PZJL-073

日期及气候：2023.12.04 晴：-2℃-14℃

施工地点：光伏区

旁站监理的部位或工序：13#光伏方阵补桩；

旁站监理开始时间：2023.12.04 07:10

旁站监理结束时间：2023.12.04 17:020

施工情况：

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工单位现场管理人员 1 人，施工人员 3 人，打桩机 1 台。

2、桩为建华建材（河南）有限公司生产的预制管桩，长度 6 米，型号规格为 300*60*A。

3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。

4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范，符合安全文明施工的要求。

5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距，符合图纸设计要求。

监理情况：

1、符合预制管桩规格型号；

2、预制管桩外观是否有裂纹、破损等符合要求；

3、桩顶标高、垂直度符合设计要求；

4、安全监护人到场；

发现问题：无。

处理意见：

备注（包括处理结果）：

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：[签名]

日期：2023年12月04日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份



施工记录

天气：晴 4°C 西风 3级 湿度58%
地址：许昌市禹州市天源贰路在黄村附近
工程名称：禹州福康50MW光伏发电项目
施工内容：12#方阵光伏补桩
时间：2023-12-04 09:50:23

工程
相机