

监理旁站记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-PZJL-067

工程名称	禹州市晶能 50MW 光伏发电项目	施工单位	许昌君诚科技有限公司
旁站部位或关键工序	光伏区 2#分支箱电缆头制作		
旁站开始时间	2023 年 12 月 02 日 08 时 00 分	旁站结束时间	2023 年 12 月 02 日 11 时 20.00 分
电缆规格型号	ZC-YJLHV-22-26/35KV-3*240	电缆头部位	02#分支箱设备
质检人员	魏轶群	施工人员	阚贵果
监理旁站情况：			
号	检查内容	检查结果	
	电缆外观无损伤，预留长度合适	无	
	电缆绝缘检测合格	合格	
	电缆头配件、附件齐全，无损伤	无	
	削开电缆端部后，电缆线芯检查无损伤	无	
	电缆头制作工艺程序按规范标准进行	符合	
	接地线规格与电缆匹配，符合设计规范、预留长度合适	符合	
	接地线与电缆金属护层、屏蔽线连接合格，固定牢固	合格	
	电缆穿过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线对地绝缘	合格	
	冷缩电缆终端头制作符合制造厂工艺规定	符合	
	接地线铜鼻子表面镀锡，光滑、干净	符合	
	接地线铜鼻子与电缆线芯及连接设备匹配合格	合格	
	铜鼻子与电缆线芯压接合格	合格	
	电缆头相色标识明显，相序正确	正确	
	电缆头制作完后，堵漏、防潮、密封措施到位，绝缘检测合格	合格	
☐ 旁站过程正常，相关施工符合设计及规范要求。 ☐ 旁站过程发现问题及处理：			
旁站监理人员：何国海 日期：2023.12.02.			

