

旁站监理记录

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-ZWTN-PZ- 2

日期及气候：2022.6.12 晴. 31°C		工程地点：二期并网架, 光伏区					
旁站监理的部位或工序：全站接地电阻测试							
旁站监理开始时间：13:00				旁站监理结束时间：17:30			
施工情况： 1、现场施工人员 <u>2</u> 人，质检员 <u>1</u> 人，监护人 <u>1</u> 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。							
监理情况： 1、检查施工检测资质、人员资质、检测设备资质，符合本次试验要求（仪器 M2126） 2、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，经查施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。							
光伏区	测试点1	测试点2	测试点3	测试点4	测试点5	测试点6	测试点7
($R \leq 4\Omega$)	1.21	0.86	1.01	0.77	0.56	1.12	1.30
并网架	架网1	架网2	架网3	架网4	架网5	架网6	架网7
($R \leq 1\Omega$)	0.54	0.62	0.33	0.33	0.48	0.55	0.56
发现问题及处理方法： 无							
备注： 无							
项目部： 质检员：刘松				项目监理机构： 旁站监理人员：李亚红			
 2022年6月12日				 2022年6月12日			

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建