

旁站监理记录表

工程名称: 小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YBPZ-001

日期: 2022 年 5 月 30 日
天气: 晴 温度: 24 ℃ — 32 ℃

施工单位: 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司

旁站监理的部位或工序: 并网柜电缆头制作

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。
- 2、现场施工人员 4 人。
- 3、检查电缆型号、电压及规格。
- 4、电缆绝缘检查。
- 5、检查电缆埋深深度。
- 6、接地线焊接是否牢固、电缆金属层接地一端接地电缆芯线外观检查无损伤。
- 7、外观检查粘附密实, 牢固, 厚薄均匀, 表面光滑, 无夹渣、砂眼、缝隙聚乙烯电缆芯线外观检查无碳迹、划痕固定强度。
- 8、施工人员良好制作工艺。

监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。

上道工序已验收合格。

施工器具和材料已准备完成, 且设备运行正常。

要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。

发现的问题及处理情况:

旁站监理人员 (签字): 陈伟

施工负责人 (签字): 金朋

2022 年 5 月 30 日

年 月 日



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称:小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

编号: ZHIL-YBPZ-002

日期: 2021 年 5 月 21 日 天气: 晴 温度: 26 °C — 31 °C	施工单位: 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 逆变器电缆头制作	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 4 人。 3、检查电缆型号、电压及规格。 4、电缆绝缘检查。 5、检查电缆埋深深度。 6、接地线焊接是否牢固、单芯电缆金属层接地一端接地电缆芯线外观检查无损伤。 7、外观检查粘附密实, 牢固, 厚薄均匀, 表面光滑, 无夹渣、砂眼、缝隙聚乙烯电缆芯线外观检查无碳迹、划痕固定强度。 8、施工人员良好制作工艺。 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。 上道工序已验收合格。 施工器具和材料已准备完成, 且设备运行正常。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 	施工负责人 (签字): 
2021 年 5 月 21 日	年 月 日



扫描全能王 创建