

旁站监理记录表

工程名称：南通锌镍金属科技自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-PZ-001

日期及天气：2022.03.28 多云	总包单位：宁波联兴能源科技有限公司
旁站监理的部位或工序：搬运组件	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：17：00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员四人，两人一档抬搭，管理人员到位，有施工措施安全技术交底，人员配置合理，有管理人员现场指挥。 搬运过程，严禁单人背运、扛运电池板；严禁挤压或碰撞、刮划光伏组件正反部位。	
发现的问题及处理情况： 发现问题：个别施工人员背运组件现象。 处理意见：及时制止并令施工单位对施工人员加强施工技术管理。	
旁站监理人员(签字)：	2022年03月28日

注1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。


2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 南通铨嵘金属科技自发自用项目

编号: SHHY-ZHJL-PZ-002

日期及天气: 2022.03.29 多云	总包单位: 宁波联兴能源科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 组件安装	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工人员两人一档, 管理人员到位, 有施工措施安全技术交底, 人员配备合理, 有专人负责安全文明施工。 施工过程, 严禁踩踏电池板; 严禁挤压或用尖锐物品敲打、碰撞、刮划光伏组件正反部位。	
发现的问题及处理情况: 发现问题: 施工人员在组件安装时存在手撑组件现象。 处理意见: 及时制止并令施工单位对施工人员加强施工技术管理。	
旁站监理人员(签字): 	
2022年03月29日	

注1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。


2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：南通锌镍金属科技自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-PZ-003

日期及天气：2022.03.30 多云	总包单位：宁波联兴能源科技有限公司
旁站监理的部位或工序：搬运组件	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员四人，两人一档抬搭，管理人员到位，有施工措施安全技术交底，人员配置合理，有管理人员现场指挥。 搬运过程，严禁单人背运、扛运电池板；严禁挤压或碰撞、刮划光伏组件正反部位。	
发现的问题及处理情况： 发现问题：无。 处理意见：无。	
旁站监理人员（签字）： 	2022年03月30日

注1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 南通铧峰金属科技自发自用项目

编号: SHHY-ZHJL-PZ-004

日期及天气: 2022. 03. 31 多云

总包单位: 宁波联兴能源科技有限公司

旁站监理的部位或工序: 组件安装

旁站监理开始时间: 8: 00

旁站监理结束时间: 16: 00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

充足施工人员, 管理人员到位, 有施工措施安全技术交底, 人员配比合理, 安装就序, 有专人负责安全文明施工。


施工过程, 严禁踩踏电池板; 严禁挤压或用尖锐物品敲打、碰撞、刮划光伏组件正反部位。

发现的问题及处理情况:

发现问题: 组件安装时没拉线, 纵、横向不在一线。

处理意见: 及时制止并令施工单位对施工人员加强施工技术管理。

旁站监理人员(签字):



2022年03月31日

注1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：南通永丰镇自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-PZ-005

日期及天气：2022.04.01 多云	总包单位：宁波联兴能源科技有限公司
旁站监理的部位或工序：逆变器、并网柜终端制作安装	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员，管理人员到位，有施工措施安全技术交底，人员配备合理，安装就序，有专人负责安全文明施工。 施工过程：铜鼻子制作规范牢固，热缩管受热均匀，安装紧固，线缆规范美观。	
发现的问题及处理情况： 发现问题：箱体未做接地。 处理意见：要求及时整改。	
旁站监理人员(签字)：	2022年04月01日

注1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。