

## 监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-042

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 日期：2022 年 11 月 6 日 气候：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 施工地点：集电线路 4N21# 塔基                                                   |
| 旁站监理的部位或工序：集电线路 4N21# 塔基基础浇筑。4N21# 浇筑砼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| 旁站监理开始时间：2022 年 11 月 6 日 8 时 10 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 旁站监理结束时间：2022 年 11 月 6 日 11 时 40 分                                   |
| <p>施工现场监理检查：</p> <p>1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。</p> |                                                                      |
| <p>监理旁站检查情况总结：</p> <p>上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| 备注（包括处理结果）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| <p>承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司</p> <p>土建专工：吴思祺</p> <p>日期：2022 年 11 月 6 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理：王学东</p> <p>日期：2022 年 11 月 6 日</p> |

## 监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ-043

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 日期：2022 年 11 月 8 日 气候：多云                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工地点：集电线路 XA11/27# 塔基                                                |
| 旁站监理的部位或工序：集电线路 XA11/27# 塔基基础浇筑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
| 旁站监理开始时间：2022 年 11 月 8 日 12 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旁站监理结束时间：2022 年 月 日 16 时 20 分                                        |
| <p>施工现场监理检查：</p> <p>1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。</p> |                                                                      |
| <p>监理旁站检查情况总结：</p> <p>上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| <p>备注（包括处理结果）：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| <p>承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司</p> <p>土建专工：吴思祺</p> <p>日期：2022 年 11 月 8 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理：王学东</p> <p>日期：2022 年 11 月 8 日</p> |

## 监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ—040

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 日期：2022 年 11 月 4 日 气候：34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工地点：集电线路 XA1/34 塔基                                                             |
| 旁站监理的部位或工序：集电线路 XA1/34 塔基基础浇筑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| 旁站监理开始时间：2022 年 11 月 4 日 9 时 10 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 旁站监理结束时间：2022 年 11 月 4 日 12 时 1 分                                               |
| <p>施工现场监理检查：</p> <p>1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。</p> |                                                                                 |
| <p>监理旁站检查情况总结：</p> <p>上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">基础钢筋笼保护层偏大</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">按图纸设计要求整改</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">已整改完成</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <p>承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司</p> <p>土建专工： <u>吴思祺</u></p> <p>日 期： 2022 年 11 月 4 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>项目监理： 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理： <u>王海东</u></p> <p>日 期： 2022 年 11 月 4 日</p> |



# 监理旁站记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ-045

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 日期：2022 年 11 月 15 日 气候：0%<br>旁站监理的部位或工序：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 施工地点：4N1#                           |  |
| 旁站监理开始时间：2022 年 11 月 15 日 8 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 旁站监理结束时间：2022 年 11 月 15 日 10 时 10 分 |  |
| <p>施工现场情况督查</p> <p>1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、钢筋绑扎符合规范和图纸设计要求情况，2.1 预埋件的数量及安装位置等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层垫块符合要求，有无钢筋紧贴模板情况，无✓；2.3 模板的垂直度、水平度符合要求，是✓；2.4 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；3.1 模板支架是否牢固，是✓；3.2 混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物，否✓；4、混凝土标号、批号检查符合要求，C30 是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土吊车、二次罐斗，是✓；6、棒插入式振捣器 2 台是否正常，是✓；7、商混塌落度是否符合要求、见证抽取混凝土试块一组，是✓；8、是否是连续浇筑，是✓；9、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同施工方案一致，是✓；10、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；11、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；12、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；13、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、安全员、质检员、试验员、工长是否到位，是✓；16、有无其他问题，无✓。</p> |  |                                     |  |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查钢筋绑扎安装及模板安装情况，符合要求；2、检查预埋螺栓安装情况，符合要求；3、检查 C30 商砼出厂证明、合格证情况，符合要求；4、现场检查混凝土塌落度情况（160mm）符合要求；5、在混凝土浇筑过程中模板固定良好，无漏浆、跑浆现象；6、要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                     |  |
| 发现问题：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                     |  |
| 处理意见：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                     |  |
| 备注（包括处理结果）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                     |  |
| 承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司                 |  |
| 土建专工：吴思祺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 旁站监理：张海东                            |  |
| 日期：2022 年 11 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 日期：2022 年 11 月 15 日                 |  |

# 监理旁站记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ-47

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 日期：2022 年 月 日 气候：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施工地点：集电线路                                                            |
| 旁站监理的部位或工序：XAN19# 塔筒基础浇筑砼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| 旁站监理开始时间：2022 年 11 月 17 日 9 时 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 旁站监理结束时间：2022 年 11 月 17 日 11 时 分                                     |
| <p>施工现场情况督查</p> <p>1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、钢筋绑扎符合规范和图纸设计要求情况，2.1 预埋件的数量及安装位置等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层垫块符合要求，有无钢筋紧贴模板情况，无✓；2.3 模板的垂直度、水平度符合要求，是✓；2.4 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；3.1 模板支架是否牢固，是✓；3.2 混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物，否✓；4、混凝土标号、批号检查符合要求，C30 是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土吊车、二次罐斗，是✓；6、棒插入式振捣器 2 台是否正常，是✓；7、商混塌落度是否符合要求、见证抽取混凝土试块一组，是✓；8、是否是连续浇筑，是✓；9、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同施工方案一致，是✓；10、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；11、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；12、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；13、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、安全员、质检员、试验员、工长是否到位，是✓；16、有无其他问题，无✓。</p> |                                                                      |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查钢筋绑扎安装及模板安装情况，符合要求；2、检查预埋螺栓安装情况，符合要求；3、检查 C30 商砼出厂证明、合格证情况，符合要求；4、现场检查混凝土塌落度情况（160mm）符合要求；5、在混凝土浇筑过程中模板固定良好，无漏浆、跑浆现象；6、要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
| <p>发现问题：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| <p>处理意见：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| <p>备注（包括处理结果）：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| <p>承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司</p> <p>土建专工：吴思祺</p> <p>日期：2022 年 11 月 7 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理：王海东</p> <p>日期：2022 年 11 月 7 日</p> |



# 监理旁站记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ—044

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 日期：2022 年 11 月 14 日 气候：晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 施工地点：XAVI#                          |  |
| 旁站监理的部位或工序：XAVI# 铁塔基础砼浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                     |  |
| 旁站监理开始时间：2022 年 11 月 14 日 7 时 40 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 旁站监理结束时间：2022 年 11 月 14 日 16 时 30 分 |  |
| <p>施工现场情况督查</p> <p>1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、钢筋绑扎符合规范和图纸设计要求情况，2.1 预埋件的数量及安装位置等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层垫块符合要求，有无钢筋紧贴模板情况，无✓；2.3 模板的垂直度、水平度符合要求，是✓；2.4 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；3.1 模板支架是否牢固，是✓；3.2 混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物，否✓；4、混凝土标号、批号检查符合要求，C30 是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土吊车、二次罐斗，是✓；6、棒插入式振捣器 2 台是否正常，是✓；7、商混塌落度是否符合要求、见证抽取混凝土试块一组，是✓；8、是否是连续浇筑，是✓；9、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同施工方案一致，是✓；10、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；11、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；12、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；13、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、安全员、质检员、试验员、工长是否到位，是✓；16、有无其他问题，无✓。</p> |  |                                     |  |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查钢筋绑扎安装及模板安装情况，符合要求；2、检查预埋螺栓安装情况，符合要求；3、检查 C30 商砼出厂证明、合格证情况，符合要求；4、现场检查混凝土塌落度情况（160mm）符合要求；5、在混凝土浇筑过程中模板固定良好，无漏浆、跑浆现象；6、要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                     |  |
| <p>发现问题：</p> <p>模板承台涨模</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                     |  |
| <p>处理意见：</p> <p>按设计图低要求整改</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                     |  |
| 备注（包括处理结果）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                     |  |
| 承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司                 |  |
| 土建专工：吴思祺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 旁站监理：王学东                            |  |
| 日 期：2022 年 11 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 日 期：2022 年 11 月 14 日                |  |

# 监理旁站记录表

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD-ZHJL-PZ-046

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 日期：2022 年 11 月 15 日 气候：晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 施工地点：X3N3#                                                            |  |
| 旁站监理的部位或工序：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                       |  |
| 旁站监理开始时间：2022 年 11 月 15 日 10 时 25 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 旁站监理结束时间：2022 年 11 月 15 日 11 时 56 分                                   |  |
| <p>施工现场情况督查</p> <p>1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、钢筋绑扎符合规范和图纸设计要求情况，2.1 预埋件的数量及安装位置等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层垫块符合要求，有无钢筋紧贴模板情况，无✓；2.3 模板的垂直度、水平度符合要求，是✓；2.4 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；3.1 模板支架是否牢固，是✓；3.2 混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物，否✓；4、混凝土标号、批号检查符合要求，C30 是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土吊车、二次罐斗，是✓；6、棒插入式振捣器 2 台是否正常，是✓；7、商混塌落度是否符合要求、见证抽取混凝土试块一组，是✓；8、是否是连续浇筑，是✓；9、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同施工方案一致，是✓；10、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；11、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；12、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；13、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；14、施工机具、设备是否完好、运转是否正常，是✓；15、安全员、质检员、试验员、工长是否到位，是✓；16、有无其他问题，无✓。</p> |  |                                                                       |  |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查钢筋绑扎安装及模板安装情况，符合要求；2、检查预埋螺栓安装情况，符合要求；3、检查 C30 商砼出厂证明、合格证情况，符合要求；4、现场检查混凝土塌落度情况（160mm）符合要求；5、在混凝土浇筑过程中模板固定良好，无漏浆、跑浆现象；6、要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                       |  |
| <p>发现问题：</p> <p>_____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                       |  |
| <p>处理意见：</p> <p>_____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                       |  |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p>_____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                       |  |
| <p>承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司</p> <p>土建专工：吴思祺</p> <p>日期：2022 年 11 月 15 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <p>项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理：王海东</p> <p>日期：2022 年 11 月 15 日</p> |  |



## 监理旁站记录表（集电线路）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD-ZHJL-PZ-041

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 日期：2022 年 11 月 6 日 气候：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 施工地点：集电线路 4N/20# 塔基                                                 |
| 旁站监理的部位或工序：集电线路 4N/20# 塔基基础浇筑。4N/20# 浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| 旁站监理开始时间：2022 年 11 月 6 日 11 时 20 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旁站监理结束时间：2022 年 11 月 6 日 14 时 30 分                                  |
| <p>施工现场监理检查：</p> <p>1、检查现场施工人员数量和机械设备是否能够满足浇筑混凝土要求，是✓；2、检查预埋件、钢筋笼安装情况：2.1 检查高强度螺栓等预埋件安装定位等是否正确：是✓；2.2 钢筋保护层厚度是否符合要求，是✓；2.3 钢筋搭接长度是否 35d，是✓；2.4 机械连接是否牢固，是✓；2.5 基坑内有无水、杂物，无✓；3、模板支架是否牢固，是✓；4、混凝土标号、批号检查是否符合要求，是✓；5、混凝土输送方式混凝土运输罐车、混凝土输送泵车是否满足连续浇筑的要求，是✓；6、棒插入式振捣器是否满足浇筑振捣要求，是✓；7、是否见证抽取混凝土试块组满足同样和标样要求，是✓；8、混凝土施工工艺、浇筑顺序是否同报审的施工方案一致，是✓；9、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象，无✓；10、有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生，否✓；11、施工现场临时用电是否符合要求，是✓；12、混凝土表面平整度是否满足要求，是✓；13、施工机具、设备是否完好；14、有无其他问题，无✓。</p> |                                                                     |
| <p>监理旁站检查情况总结：</p> <p>上述问题监理在旁站前、旁站过程中、旁站后都进行检查确认，浇筑过程中施工质量能够满足图纸设计和规范要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| 备注（包括处理结果）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| <p>承包单位：中国电建集团湖北工程有限公司</p> <p>土建专工：吴思祺</p> <p>日期：2022 年 11 月 6 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>项目监理：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理：王峰</p> <p>日期：2022 年 11 月 6 日</p> |