

旁站监理记录表

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏发电站项目

编号：LFDJ-ZHJL-PZ-001

日期：2022年8月23日 天气：多云	施工单位：浙江西子联合工程有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆沟土方回填	
旁站开始时间：2022年8月23日7时30分	旁站结束时间：2022年8月23日16时40分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是☒否☐已审批，是☒否☐按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是☒否☐通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计5人，满足是☒否☐施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☒否☐已清理干净。 6、回填土料来源 基坑开挖，是☒否☐经监理认可；是☐否☒符合要求 7、回填作业对基础或其他隐蔽物是☐否☒造成损伤。	
发现的问题及处理情况： 宿舍楼西侧电缆沟内厂压排水渠原因，深度为40公分，深处为80公分。	
旁站监理人员（签字）：周玉荣	2022年8月23日

