

安全旁站监理记录表


工程名称: 马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目 编号: TCYF-AQPZ-001

现场工作内容		组件材料吊至屋面	
作业地点		1 号楼南面	
作业项目 主要危险分析		吊运过程不按规定和工作顺序进行, 捆绑不牢, 整体失稳, 坍塌, 高空坠落, 物体打击伤害	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、吊车周围用提示遮栏进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好	
现场主要问题	无	监理有关措施	要求现场严格按照安全文明施工标准化的要求施工。
	整改结果: 无		复验意见:
旁站时间	开始	2022 年 6 月 15 日 6 时 20 分	对应作业
	结束	2022 年 6 月 15 日 18 时 40 分	
			组件屋面吊运
			吊运完成, 吊车撤离。

旁站监理人员 (签名):



作业负责人 (签名):





扫描全能王 创建