

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年7月8日 天气: 小雨	施工地点: 光伏阵列 N14、N16
旁站监理的部位或工序: 光伏阵列 N14、N16 铁支架安装, 回填	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 15:10
施工情况: 1. 施工负责人、安全员、质检员、共计4人。 2. 施工内容已列作, 铁支架基础浇筑达到设计要求。 3. 接地电阻测试达到设计要求。	
监理情况: 1. 检查施工员、机械设备工具已列作满足回填要求。 2. 检查基坑已清理干净, 回填土符合设计要求。 3. 逐层回填, 分层压实, 均匀回填厚度200-300mm。 4. 检查回填土范围, 回填标高符合设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 张永峰 日期: 2023年7月8日	



旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)



手机扫描王