

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 7 月 31 日 天气:	施工地点:
旁站监理的部位或工序: 升压站 GIS 设备安装及调试	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 11:30
施工情况: 1. 施工人员: 有证人员 4 人, 技术人员 1 人 2. 本次浇筑混凝土强度等级 C40, 坍落度设计 160-180, 车提使用 3. 施工时天气设备及机具良好, 运转正常。 4. 施工方法和浇筑顺序与施工方案一致。 5. 浇筑混凝土时留置共计 2 组, 标养试块 1 组, 同条件 1 组。	
监理情况: 1. 检查混凝土开盘鉴定, 坍落度, 石子筛分及含泥量报告。 2. 混凝土坍落度实测值符合设计要求。 3. 浇筑过程混凝土浇筑连续, 运输车间隔, 停留时间合理。 4. 检查钢筋规格, 预埋带钢网符合设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 张树旺 日期: 2023 年 7 月 31 日	



旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)

