

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-003

日期及天气: 2023年5月9日 天气:	施工地点: 送变电队N3线塔基浇筑
旁站监理的部位或工序: 送变电队N3线塔基浇筑	
旁站监理开始时间: 13:10	旁站监理结束时间: 17:10
施工情况: 1. 现场施工人数 6人, 管理人员 1人。 2. 商品混凝土运输车, 吊车, 吊车司机, 振捣棒, 振捣器, 振捣器约 1方, 振捣棒 6支, 振捣棒 160-180, 3. 振捣过程符合规范要求, 振捣充分均匀。	
监理情况: 1. 监理单位 1人, 2. 施工单位 2人, 监理单位 1人, 监理单位 1人。 3. 商品混凝土运输车, 吊车, 吊车司机, 振捣棒, 振捣器, 振捣棒约 1方, 振捣棒 6支, 振捣棒 160-180, 4. 振捣过程符合规范要求, 5. 振捣过程符合规范要求, 6. 振捣过程符合规范要求。	
发现问题: 浇筑过程中发现, 基础主筋底部预留保护层, 不符合设计要求。	
处理意见: 按设计要求整改	
备注 (包括处理结果) 已按设计要求整改, 不影响浇筑	
旁站监理人员: 日期: 2023年5月9日	