

旁站监理记录表


工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023 年 8 月 22 日 天气: 多云	施工地点: 升阳站
旁站监理的部位或工序: 升阳站线路构架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:00
施工情况: 1. 施工人员 4 人, 技术人员 1 人。 2. 采用商品混凝土浇筑为 C20。 3. 浇筑方式振捣棒, 人员、工具材料均齐全。 4. 浇筑前清理模板, 垫层夯实, 振捣密实。	
监理情况: 1. 检查施工人员到岗情况, 特殊工种人员持证上岗, 机械运行良好。 2. 商品混凝土出厂质量证明书齐全, 签字相符, 在初凝前浇筑振捣完成。 3. 检查混凝土浇筑量, 与仓面混凝土浇筑方量相符, 符合设计要求。 4. 浇筑后及时养护, 收面抹平压实。	
发现问题: 浇筑过程中发现振捣棒与钢筋碰撞变形	
处理意见: 加固钢筋	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 王明华 日期: 2023 年 8 月 22 日	



手机扫描王

旁站监理记录表 HDZQ-JL-PZ (附图)



手机扫描王