

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年6月12日 天气: 阴天	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 升压站站前基础浇筑	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 16:10
施工情况: 1. 施工人员4人, 旁站人员1人. 2. 该基础采用商品混凝土施工, 振捣为C30 3. 模板与钢筋无变形移位. 4. 混凝土配比, 振捣过程符合要求, 保护层厚度符合设计要求.	
监理情况: 1. 旁站人员1人, 检查员和人员到岗及材料准备情况 2. 施工现场随时监督浇筑施工, 质量控制, 浇筑厚度及时间 3. 现场做试块试块, 三次坍落度值分别为 168, 172, 171	
发现问题: 施工前未发现底板垫块缺失.	
处理意见: 经整改, 按规范要求放置保护层垫块	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 李海龙 日期: 2023年6月12日	