

旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-003

日期及天气: 2023 年 5 月 9 日 天气:	施工地点: 送变电 13 线塔基浇筑
旁站监理的部位或工序: 送变电 13 线塔基浇筑	
旁站监理开始时间: 13:10	旁站监理结束时间: 17:10
施工情况: 1. 现场施工人数 6 人, 管理人员 1 人。 2. 商混运输车到场, 吊车就位, 振捣棒就位, 泵管商品混凝土约 1 方, 振捣棒 6 支, 塌落度 160-180, 3. 振捣过程符合规范要求, 混凝土充分均匀。	
监理情况: 1. 监理人员 1 人, 2. 检查施工人员, 持证上岗人员均到岗。 3. 商混质量符合配合比, 水灰, 砂水石子比例符合配合比, 4. 检查塌落度, 符合规范要求, 5. 模板支设牢固, 未发现漏浆模, 脱模现象, 6. 浇筑过程中全过程旁站监理。	
发现问题: 浇筑过程中发现, 塔基主筋底部预留保护层, 不符合设计要求。	
处理意见: 按设计要求整改	
备注 (包括处理结果) 已按设计要求整改, 不影响浇筑	
旁站监理人员: 张明 日期: 2023 年 5 月 9 日	

