


旁站监理记录表

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: HDZQ-JL-PZ-

日期及天气: 2023年5月18日 天气:	施工地点: 主线路N4区基础
旁站监理的部位或工序: 主线路N4区基础浇筑	
旁站监理开始时间: 10:20	旁站监理结束时间: 20:30
施工情况: 1. 施工人员6人. 振捣棒1台. 吊车1台. 拌料1台. 2. 采用商品混凝土约50方. 浇筑等级 C25. 3. 设计塌落度 160-180. 4. 浇筑过程人员分工明确. 浇筑有序. 振捣均匀充分. 模板支撑牢固. 未发生模板变形现象.	
监理情况: 1. 监理人员1人. 2. 现场检查验收人员. 管理技术人员均到位. 3. 商品混凝土质量等级. 配合比. 水泥材料合格证齐全. 4. 现场. 做塌落度试验. 商混试块2组留置符合要求. 5. 检查预埋. 塔脚埋设符合设计要求. 6. 监理人员全过程旁站监理.	
发现问题: 无	
处理意见: 浇筑过程符合规范要求	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 高树德 日期: 2023年5月19日	



华达新能源招远齐山镇
150MW农光互补光伏发电项目
(一期80MW)

施工区域: 220KV送出线路N4线塔

监理单位: 基础浇筑旁站

拍摄时间: 2023.05.15

天气: 晴 26℃

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
- 相机 -

真实时间

防伪 UD6YR3WPTT83DH