

旁站监理记录

工程名称:博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 · 1kwp 分布式光伏电站项 编号 1002

日期及气候: 2022 年 07 月 14 日晴	工程地点: 屋顶光伏 区内
旁站监理的部位或工序: 组件吊装	
旁站监理开始时间: 16: 40	旁站监理结束时间: 19: 30
施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人到位 3、对讲机性能良好。 4、吊车证件齐全, 吊车在年检期内。性能良好。 5、信号员就位, 司索工到位, 6、叉车一台, 施工人员 17 人	
监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。并已做安全交底。 3、检查机械运转正常。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备 注:	
旁站监理人员: 李、小、王、 日 期: 2022 年 07 月 14 日	

PZJL-



扫描全能王 创建