

旁站监理记录表

工程名称：博格华纳汽车 零部件【天津】有限公司1358·1KWP分布式光伏电站项目

编号JLPZ—006

日期及气候：2022年9月21日 晴		工程地点：博格华纳汽车 零部件【天津】有限公司	
旁站监理的部位及工序：西侧车棚立柱浇筑旁站			
旁站监理开始时间：	9:30	旁站监理结束时间：	11:00
施工情况			
1·施工方管理人员及安全员就位。			
2·技术负责人到位。			
3·振捣棒性能良好			
4·商砼数量8方C30			
5·塌落度200			
监理情况：			
1、现场检查出库单，商砼型号无误			
2、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位。			
3、机械设备已检查验收性能良好。			
发生情况：			
无			
处理意见：			
无			
备注：		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：李小忘 2022年9月21日	

备注：

李树刚、西侧立柱

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员（签字）：李小忘

2022年9月21日

