



安全旁站监理记录表

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-003

现场工作内容	6#车间屋面组件、支架吊装		
作业地点	三元厂区 6#屋面组件，支架吊装		
作业项目 主要危险分析	信号员；警示带；安全帽；施工路面；地面堆放设备材料等；		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	10 名施工人员；25T 吊车一辆 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面 布置	地面平整	
	安全 措施	警示带拉好，安全帽带好，安全绳系好	
现场主要问题	厂区内可能有人员经过		监理 有关 措施 复验意见：
	整改结果： 要求施工方派专人查看路面及指挥操作员；		
旁站 时间	开始	2022年08月 30日 8 时 30	对应 作业
	结束	2022年08月 30日 12 时 10	

旁站监理人员（签名）： 

作业负责人（签名）： 

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。