

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-001

日期及气候：2023年7月1日 多云 32/26℃		工程地点：光伏区D地块7#方阵	
旁站监理的部位及工序：基桩竖向抗拔静载试验			
旁站监理开始时间：9:00		旁站监理结束时间：10:00	
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行竖向抗拔静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。			
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 桩基竖向抗拔静载试验结果符合设计要求。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023年07月01日		2023年07月01日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-002

日期及气候：2023年7月1日 多云 32/26℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站监理的部位及工序：基桩竖向抗压静载试验	
旁站监理开始时间：10:30	旁站监理结束时间：11:30
施工情况： - 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行竖向抗压静载试验； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 检测单位2名检测人员到岗； - 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： - 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； - 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 桩基竖向抗压静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温昌树 2023年07月01日	旁站监理人员（签字）：商振平 2023年07月01日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目		编号：ZHJL-HFTW-ZJJJ-PZJL-003	
日期及气候：2023年7月1日 多云 32/26℃		工程地点：光伏区D地块7#方阵	
旁站监理的部位及工序：基桩水平静载试验			
旁站监理开始时间：13:30		旁站监理结束时间：15:00	
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。			
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 桩基水平静载试验结果符合设计要求。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 冯品材		旁站监理人员（签字）： 翁振年	
2023年 07 月 01 日		2023年 07 月 01 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-005

日期及气候：2023年7月2日 多云 33/26℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站监理的部位及工序：基桩竖向抗压静载试验	
旁站监理开始时间：10:40	旁站监理结束时间：11:40
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行竖向抗压静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 桩基竖向抗压静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：汤昌树 2023年07月02日	旁站监理人员（签字）：高振平 2023年07月02日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-006


日期及气候：2023年7月2日 多云 33/26℃		工程地点：光伏区D地块7#方阵	
旁站监理的部位及工序：基桩水平静载试验			
旁站监理开始时间：13:50		旁站监理结束时间：15:20	
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。			
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 桩基水平静载试验结果符合设计要求。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温昌树 2023年 07 月 02 日		旁站监理人员（签字）：薛振平 2023年 07 月 02 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-007

日期及气候：2023年7月3日 多云 33/27℃		工程地点：光伏区D地块7#方阵	
旁站监理的部位及工序：基桩竖向抗拔静载试验			
旁站监理开始时间：9:10		旁站监理结束时间：10:10	
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行竖向抗拔静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。			
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 桩基竖向抗拔静载试验结果符合设计要求。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年07月03日		旁站监理人员（签字）：  2023年07月03日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-ZJJ C-PZJL-008

日期及气候：2023年7月3日 多云 33/27℃		工程地点：光伏区D地块7#方阵	
旁站监理的部位及工序：基桩竖向抗压静载试验			
旁站监理开始时间：10:30		旁站监理结束时间：11:30	
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行竖向抗压静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。			
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 桩基竖向抗压静载试验结果符合设计要求。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温吕村 2023年07月03日		旁站监理人员（签字）：商振平 2023年07月03日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-009


日期及气候：2023年7月3日 多云 33/27℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站监理的部位及工序：基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：15:10
施工情况： - 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行水平静载试验； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 检测单位2名检测人员到岗； - 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： - 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； - 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 桩基水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温品才 2023年 07 月 03 日	旁站监理人员（签字）：商振平 2023年 07 月 03 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-011


日期及气候：2023年8月8日 多云 34/27℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：16:40
施工情况： - 按照设计要求对光伏区D地块1#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 检测单位2名检测人员到岗； - 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： - 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； - 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2023年08月08日	旁站监理人员（签字）：  2023年08月08日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号: ZHJL-HFTW-ZJJ C-PZJL-012

日期及气候：2023年9月11日 多云 29/24℃		工程地点：光伏区D地块9#方阵	
旁站部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验			
旁站监理开始时间：10:00		旁站监理结束时间：15:30	
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块9#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。			
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年09月11日		旁站监理人员（签字）：  2023年09月11日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJ-PZJL-013

日期及气候：2023年9月12日 阴 30/24℃	工程地点：光伏区D地块11#方阵
旁站部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：16:20
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块11#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 	旁站监理人员（签字）： 
2023年09月12 日	2023年09月12日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-015

日期及气候：2023年9月21日 多云 32/24℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：13:50
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块10#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 温昌利 2023年09月21日	旁站监理人员（签字）： 高振平 2023年09月21日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-016

日期及气候：2023年10月10日 多云 27/22	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：10:00	旁站监理结束时间：11:45
施工情况： - 按照设计要求对光伏区D地块7#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 检测单位2名检测人员到岗； - 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： - 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； - 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2023年10月10日	旁站监理人员（签字）：  2023年10月10日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-017

日期及气候：2023年10月27日 多云 28/23	工程地点：光伏区D地块5#方阵
旁站部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：09:50	旁站监理结束时间：12:10
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块5#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温书利 2023年10月27日	旁站监理人员（签字）：王洪伟 2023年10月27日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-018

日期及气候：2023年11月13日 多云 24/15	工程地点：光伏区D地块3#方阵
旁站部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：10:20	旁站监理结束时间：12:30
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块3#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2023年11月13日	旁站监理人员（签字）：  2023年11月13日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-020

日期及气候：2023年12月18日 多云 15/7	工程地点：光伏区D地块4#方阵
旁站部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：10:40	旁站监理结束时间：12:30
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块4#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 	旁站监理人员（签字）： 
2023年 12月18 日	2023年 12月18 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-023

日期及气候：2023年12月22日 多云 23/15		工程地点：光伏区T11箱逆变一体机桩基	
旁站部位及工序：基桩竖向抗压静载试验、基桩水平静载试验			
旁站监理开始时间：10:20		旁站监理结束时间：12:40	
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块T11箱逆变一体机桩基进行竖向抗压、基桩水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。			
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 基桩竖向抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023年12月22日		2023年12月22日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

