



旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年7月6日 多云 33/25℃		工程地点：光伏区D地块10#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站监理开始时间：15:50		旁站监理结束时间：18:25	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 56根504米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年07月06日		旁站监理人员（签字）：  2023年07月06日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年7月7日 多云 35/26℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：10:25
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温尉村 2023年 07月 07日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：肖振平 2023年 07月 07日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年7月10日 多云 34/26℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站监理开始时间：16:00	旁站监理结束时间：18:15
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：强品树 2023 年 07 月 10 日	旁站监理人员（签字）：高振年 2023 年 07 月 10 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年7月12日 多云 35/26℃	工程地点：光伏区D地块5#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：16:20
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温品树 2023年07月12日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：高振平 2023年07月12日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年7月22日 多云 34/26℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：11:25
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 60根540米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 	旁站监理人员（签字）： 
2023年07月22日	2023年07月22日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。




扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-

日期及气候：2023年7月23日 多云转晴 34/26℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站监理开始时间：13:30		旁站监理结束时间：15:25	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9m； 3. 施工人员 4 名； 4. 板车 2 辆，25 吨吊车 1 辆。			
			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9m 60根531米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：个别预应力高强混凝土管桩存在蜂窝麻面。			
处理意见：退回厂家。			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温品如		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：陈振平	
2023 年 07 月 23 日		2023 年 07 月 23 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建