


旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目


编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-112

日期及气候： 2023年11月02日 多云 30/20℃	工程地点：光伏区D地块3#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：08:30 旁站结束时间：10:30	旁站开始时间：14:10 旁站结束时间：15:00
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx86 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。  	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx86根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023年 11月02日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023年 11月02日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表


工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-113

日期及气候： 2023年11月03日 多云 28/21℃		工程地点： 光伏区D地块3#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 08:30		旁站结束时间： 10: 30	
旁站开始时间： 14:00		旁站结束时间： 14: 30	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx81 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx81根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位： 浙江阳明电力建设有限公司		监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年11月03日		旁站监理人员（签字）：  2023年11月03日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-115

日期及气候： 2023年11月05日 多云 29/21℃		工程地点： 光伏区D地块1#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 10:20		旁站结束时间： 11: 20	
旁站开始时间： 15:50		旁站结束时间： 16: 30	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx81 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx81根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位： 浙江阳明电力建设有限公司		监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023 年 11 月 05 日		旁站监理人员（签字）：  2023 年 11 月 05 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目


编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-116

日期及气候： 2023年11月06日 多云 31/20℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:40 旁站结束时间：10: 00		旁站开始时间：14:30 旁站结束时间：16: 00	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx110 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx110根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年11月06日		旁站监理人员（签字）：  2023年11月06日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-117

日期及气候： 2023年11月07日 多云 28/20℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:50 旁站结束时间：09: 30		旁站开始时间：14:30 旁站结束时间：15: 30	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx86 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx86根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023 年 11 月 07 日		旁站监理人员（签字）：  2023 年 11 月 07 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。