

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-118

日期及气候： 2023年11月08日 多云 29/21℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:40 旁站结束时间：09: 50		旁站开始时间：13:30 旁站结束时间：14: 30	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx117 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx117根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：无			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年 11 月 08 日		旁站监理人员（签字）：  2023 年 11 月 08 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-120

日期及气候： 2023年11月10日 多云 28/22℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:25		旁站结束时间：10:10	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx56 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，20 吨吊车 1 辆。			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx56根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：无			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 2023 年 11 月 10 日		旁站监理人员（签字）： 2023 年 11 月 10 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-121

日期及气候：2023年11月11日 多云 25/20℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：14:25	旁站结束时间：15:40
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx58 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，20 吨吊车 1 辆。	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx58根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温品和 2023年11月11日	旁站监理人员（签字）：王洪伟 2023年11月11日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-125

日期及气候： 2023年11月15日 多云 26/17℃		工程地点：光伏区D地块1#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 08:20 旁站结束时间： 08: 50		旁站开始时间： 15:30 旁站结束时间： 16: 00	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx58 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，20 吨吊车 1 辆。			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx58根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见： 			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年 11月 15日		旁站监理人员（签字）：  2023 年 11 月 15 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

