

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-63

日期及气候： 2023年9月4日 多云转阴 33/26℃		工程地点：光伏区D地块9#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：09:10 旁站结束时间：09:40		旁站开始时间：15:10 旁站结束时间：17:20	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx104 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx104根936米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温昌树 2023年09月04日		旁站监理人员（签字）：黄欣年 2023年09月04日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。




扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-64

日期及气候：2023年9月5日 小雨转阴 28/24℃		工程地点：光伏区D地块9#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
监理旁站开始时间：10:30		监理旁站结束时间：11:40	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx52 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，20 吨吊车 1 辆。			
 广东省·汕尾市 2023.09.05 10:50		 广东省·汕尾市 2023.09.05 10:24	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx52根468米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温昌树		旁站监理人员（签字）：商振军	
2023 年 09 月 05 日		2023 年 09 月 05 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。




扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-65

日期及气候：2023年9月9日 小雨转阴 29/23℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
监理旁站开始时间：14:00	监理旁站结束时间：14:27
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx26 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 1 辆，20 吨吊车 1 辆。	
	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx26根234米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：[Signature] 2023年09月09日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：[Signature] 2023年09月09日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-66

日期及气候： 2023年9月10日 小雨转阴 29/23℃		工程地点： 光伏区D地块7#方阵	
旁站监理的部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 09:20		旁站结束时间： 10: 40	
旁站开始时间： 14: 10		旁站结束时间： 15: 10	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx108 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。  			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx108根972米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： <u>温品树</u> 2023 年 09 月 10 日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： <u>高振平</u> 2023 年 09 月 10 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-67

日期及气候： 2023年9月11日 多云 29/24℃		工程地点：光伏区D地块7#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:00		旁站结束时间：09:10	
旁站开始时间：14:20		旁站结束时间：15:00	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx78 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。			
			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx78根702米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温昌村		旁站监理人员（签字）：	
2023年09月11日		年 月 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-68

日期及气候：2023年9月12日 中雨转阴 30/24℃		工程地点：光伏区D地块7#方阵	
旁站监理的部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:50		旁站结束时间：10: 20	
旁站开始时间：14: 55		旁站结束时间：15: 20	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300 AB-70-9mx78 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。  			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300 AB-70-9mx78根702米； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：海昌村 2023年09月12日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：高振平 2023年9月12日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建